

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Jarosław Chęś

USTALENIE	ZAKRESU	USZKODZENIE	NR	PL20260416	05.05.2026*
WŁAŚCICIEL	WOJEWÓDZKA STACJA PO		KS.	RYSZARDA MARKWARTA 7	
	85-015 BYDGOSZCZ				
SYGNATURA	PL2026041681397		RODZ.	SZK OC	
MARKA	MERCEDES-BENZ	SPRINTER 907	419	CDI	
NUMER VIN	W1V9076431P379614	NR REJ. CB688NC	KOD TYPU	03 SP 49	
WERSJA	SERVICE FEST 60000KM	PARAMETR MODUŁ SPEC	OD	POCZĄTKU PROD.	
WYPOSAŻENIE	NADZÓR CIŚN OPON	OD P379./T064./E205.		KOŁO KIER NAST WYSOK	
	DOMYK DRZWI ODSUW L	DOMYK DRZWI ODSUW P		UCHWYT FILIŻANEK	
	DOD OGRZEWANIE WODNE	UKŁAD KLIMATYZACJI		SZKŁO OGRZ Z TAŚMĄ	
	SZYBA CZOŁ OGRZEWANA	ZDALNE STEROWANIE		STEROWANIE AWARYJNE	
	WSPOMAG TELEF ALARM	LUSTERKO Z NAST/OGRZ		LUSTER ZEWN EL/SKŁAD	
	MB AUDIOSYSTEM	MOBILE KOM-MODUŁ LTE		HEADUNIT ECE/ROW	
	DIGITALRADIO	MULTIFUNKT-KIEROWNIC		ASYST ŚWIATŁA JAZDY	
	JEDN STER DACH KOMF	ŚWIAT PMGIEL/MIJANIA		LAMPA OBRYŚ BOCZNA	
	SENSOR OPADU DESZCZU	POSZ SIEDZEN - TEKST		OSTRZEG PASA PASAŻER	
	PRZEST SIEDZ PASAŻER	FOTEL KIEROW KOMFORT		PAKIET DLA PALĄCYCH	
	POJEM POD TABL ROZDZ	DODATK AKUMUL WNETRZ		AKUMULATOR 12V/92Ah	
	PODSUFITKA	3 LAMPA SOTP SZY TYL		STOPIEŃ DRZWI TYŁU	
	PÓŁKA GÓR SZYBY CZOŁ	PRZYGOT ŚCIANY DZIAŁ		NORMA SPALIN EURO 6	
	AIRBAG BOCZ KIEROW	ODDZIELACZ WODY		WŁĄCZNIK AKUMULAT	
	ALTERNATOR 220 A	OCZYSZCZ SPALIN GEN3		WYKRYW SIEDZ KIEROW	
	PODŁOK FOTEŁA KIEROW	PODŁOKIETNIK PASAŻER		WSPOM WJAZD POD GÓRĘ	
	OGRZEW DODATK ELEKTR	STABILIZACJA II		FUNKCJA MOCOW	
	PODUSZKA GAZ PASAŻER	LEWAREK SAMOCHODOWY		KOŁO ZAPASOWE	
	UCHW KOLA ZAPAS T	FELGA HERST MAGNETTO		OPONA 235/65 R 16 C	
	INST ALARMOWA P-WLAM	7-BIEG AUTOMATYCZ		OBREĆCZ 6,5 J X 16	
	PODŁUŻN WZMOCNIENIE	SIATKA DRZWI TYL		OKNO ODS PRZ P	
	AIRBAG BOCZ PASAŻERA	DRZWI TYŁU 270°		DRZWI TYŁU Z OKNEM	
	WYDECH NISK T PROSTY	OŚ PRZ PODW NOŚNOŚCI		DRZWI PRZES DRABIN L	
	DRZWI ODSUW ŁADOWN P	TLUMIK DRGAN		WSPOMAG MARTW KĄTA	
	WSPOM ZACHOW KIERUNK	AKTYW ASYSTENT HAMOW		OŚ TYL R245FE-2.45H	
	PREŁOŻENIE OSI 3,692	DACH WYSOKI		OSŁONY P-BLOTNE PRZ	
	OSŁONA P-BLOTNA T	NAPED KOL TYLNYCH		DOP MASA CAŁK 4100KG	
	DOPUSZCZ MASA 4000KG	ROZSTAW OSI 3665MM		LUSTERKO WSTECZNE W	
	WYKONANIE DLA EUROPY	KIER PROD NIEMIECKIE		FURGON	

R O B O C I Z N A	BAZA CZASOWA	12 JC=1 RBG	CENA = 90.00	PLN/RBG
NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE		JC	OPER.	
KOD CZ			CENA	
54-1011 01	DIAGNOSTYKA PRZED NAPRAWĄ	3	22.50	
54-1011 01	DIAGNOSTYKA PO NAPRAWIE	3	22.50	
67-1700 01	SZYBA CZOŁOWA WYMIANA	33	247.50	
	OBEJMUJE: LUSTERKO WEW, SENSOR DESZCZU, KAMERA WIELOFUNKCYJNA, OŚWIETLENIE WEW, OBA RAMIONA WYCIERACZEK I WSZYSTKIE NAKŁADKI WYB/WBUD			
67-1885 01	DODATEK DO WYB/WBUD SZYBY CZOŁOWEJ (SAMOCH Z CZUJNIKAMI DESZCZU I ŚWIATŁA	4	30.00	

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX

STRONA 2

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Jarosław Chęś

USTALENIE ZAKRESU USZKODZEŃ		NR	PL20260416	05.05.2026*	
R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA		12	JC=1 RBG	CENA = 90.00	PLN/RBG
NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE		JC	OPER.		
KOD CZ			CENA		
67-1890 01	DODATEK DO WYB/WBUD SZYBY CZOŁOWEJ (SZYBA OGZEWANA)	5	37.50		
67-1898 01	DODATEK DO WYB/WBUD SZYBY CZOŁOWEJ (SAMOCHÓD Z KAMERĄ WIELOFUNKCYJNĄ)	6	45.00		
88-3617 01	POSZYCIE PRZODU L CZĘŚĆ TYL NA WNEĆCE KOŁA WYB/WBUD	3	22.50		
	OBEJMUJE: LISTWA OCHRONNA WYB/WBUD				
88-1108 01	ZDERZAK PRZ WYMIENIĆ (WYBUDOWANY)	2	15.00		
88-1102 01	ZDERZAK PRZ KPL WYB/WBUD	11	82.50		
	OBEJMUJE: WYKŁADZINY CHŁODNICZY WYB/WBUD				
88-1333 01	DODATK DO WYMIANY ZDERZAKA PRZ (SAMOCH Z REFLEKT PMGIELNYM)	5	37.50		
88-1883 01	WSPORNIK L ZDERZKA WYMIENIĆ (ZDERZAK WYBUDOWANY)	3	22.50		
82-4790 01)	LAMPA ZESPOŁONA PRZ L WYMIENIĆ (ZDERZAK WYBUDOWANY/ ODŁĄCZONY)	6	45.00		
82-1130 01	LAMPY ZESPOŁONE PRZ I REFLEKTORY PMGIELNE WYREGULOWAĆ	4	30.00		
88-4405 01	NADKOLE T PRZ L WYB/WBUD	4	30.00		
88-4404 01	NADKOLE PRZ PRZ L WYB/WBUD	4	30.00		
88-7522 01	EINEN SCHMUTZFAENGER L NACH VORDERACHSE WYBUDOWANIE/WYBUDOWANIE	6	45.00		
88-2162 01	LISTWA OCHRONNA NA NAKŁADCE SŁUPKA DRZWIOWEGO L WYB/WBUD	1	7.50		
	OBEJMUJE: EWTŁ BOCZNĄ LAMPĘ POZYCYJNĄ WYB/WBUD				
88-2163 01	DODATEK DO LISTW OCHRONN T L WYMIENIĆ (POJAZD Z BOCZN ŚWIATŁAMI POZYCYJNYMI)	1	7.50		
72-1503 01)	1 DRZWI L WYMIENIĆ BEZ PRZEŁOŻENIA OSPRZĘTU (DRZWI UCHYLNE)	17	127.50		
	OBEJMUJE: DRZWI WYB/WBUD I WYREGULOWAĆ (DRZWI WYBUDOWANE)				
72-1503 01)	KPL OSPRZET 1.DRZWI L OBROT PRZEŁOŻENIE (DRZWI WYBUDOWANE)	33	247.50		
72-8090 01	USZCZELNIENIE 1 DRZWI L UCHYLNYCH WYB/WBUD	4	30.00		
88-3221 01	LUSTERKO ZEWNĘTRZNE L WYMIENIĆ (WYBUDOWANE)	14	105.00		
	OBEJMUJE: LUSTERKO Z CZĘŚCI SKŁADOWYCH ZŁOŻYC				
63-6692 01	POSZYCIE ŚCIANY BOCZ L T KPL Z POSZYCIEM DACHU BOCZ L T WYMIENIĆ (PRZY DRZWIACH PRZESUWNYCH)	193	1447.50		
	SAMOCHÓD Z NADWOZIEM FURGON, DACHEM WYSOKIM I ŚREDNIO DŁUGIM ROZSTAWEM OSI				
63-6774 01	POSZYCIE ŚCIANY BOCZ CZĘŚĆ DOL L PRZED WNEKĄ KOŁA WYMIENIĆ(ŚCIA BOCZ WYBUDOWANA)	24	180.00		
	SAMOCHÓD ZE ŚREDNIM ROZSTAWEM OSI				
63-6777 01	POSZYCIE ŚCIANY BOCZ CZĘŚĆ DOL L ZA	26	195.00		

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX

STRONA 3

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Jarosław Chęś

USTALENIE	ZAKRESU	USZKODZENI	NR	PL20260416	05.05.2026*
R O B O C I Z N A	BAZA CZASOWA	12	JC=1	RBG	CENA = 90.00 PLN/RBG
NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE KOD CZ			JC	OPER. CENA	
63-5082 01	WNEKĄ KOŁA WYMIENIĆ(ŚCIA BOCZ WYBUDOWANA SAMOCHÓD ZE ŚREDNIM ROZSTAWEM OSI POSZYCIE ŚCIANY BOCZ L PONIZEJ DRZWI PRZESUWNYCH WYMIENIĆ	60	450.00		
63-5600 ZAX	OSPRZĘT DO WYMIANY POSZYCIA ŚCIANY BOCZ L WY/WB	6	45.00		
63-5635 01	(ŚCIANA BOCZ L DLA ZDERZAKA TYL, LAMPA ZESPOŁONA TYL L I LISTWY OCHRONNE ŚCIANY BOCZ WYBUDOWANE) DODATEK DO WY/WB OSPRZĘTU ŚCIANY BOCZ L DLA SAMOCHODU Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI OBEJMUJE: DRZWI PRZESUWNE, SZYNA PROWADZ ŚRO I USZCZELNIENIA DRZWI WY/WB	21	157.50		
63-6020 01	PAŁĄK KOŁA NA WNĘCIE KOŁA TYL L WYMIENIĆ POSZYCIE WYBUDOWANE)	41	307.50		
63-6434 01	CZESC WEWN ŚCIANY BOCZNEJ L T KPL WYMIANA (POSZYCIE WYBUDOWANE)	84	630.00		
72-1635 01	DODATEK DO WYMIANY DRZWI PRZESUWNYCH L (SAMOCHÓD DRZWIAMI PRZESUW ELEKTRYCZ)	2	15.00		
72-1646 01)	KPL OSPRZĘT 2.DRZWI L ODSUW PRZEŁOZENIE (DRZWI WYBUDOWANE)	24	180.00		
72-1638 01	DODATEK DO WYMIANY DRZWI PRZESUWNYCH L (SAMOCHÓD Z DACHEM WYSOKIM)	4	30.00		
72-7810 01	FUEHRUNGSSCHIELE DER SCHIEBETUER O L WYBUD/WBUD (PROWADN DRZWI WYBUDOWANA)	3	22.50		
68-1299 01	WYKLADZINY WNĘTRZA PRZY SŁUPKU DRZWI L ODŁĄCZYĆ/ UMOCOWAĆ	3	22.50		
72-7796 01)	SZYNA DOL L DRZWI PRZESUWNYCH ZE STOPNIEM WYB/WBUD	3	22.50		
72-4888 01	OBEJMUJE: WYKLADZINA PROGU WYB/WBUD	3	22.50		
63-6626 01	OGRANICZNIK DRZWI ŚCIANY BOCZ L WYB/WBUD DODATEK DO POSZYCIA ŚCIANY BOCZ TYL L (SAMOCHÓD Z DRZWIAMI 270 STOPNI)	2	15.00		
88-7567 01	OBEJMUJE: OTWÓR DLA OGRANICZNIKA WIERCIĆ FARTUCH PBŁOTNY L ZA OSIĄ TYL	6	45.00		
88-2164 01	WYMIENIĆ LISTWA OCHRONNA NA POSZYCIU L PRZED WNĘKĄ KOŁA WYB/WBUD	2	15.00		
88-2163 01	OBEJMUJE: EWTL BOCZNĄ LAMPĘ POZYCYJNĄ WYB/WBUD	1	7.50		
63-6692 01	DODATEK DO LISTW OCHRONN T L WYMIENIĆ (POJAZD Z BOCZN ŚWIATŁAMI POZYCYJNYMI) POSZYCIE ŚCIANY BOCZ P T KPL	193	1447.50		
63-6777 01	Z POSZYCIEM DACHU BOCZ P T WYMIENIĆ (PRZY DRZWIACH PRZESUWNYCH) SAMOCHÓD Z NADWOZIEM FURGON, DACHEM WYSOKIM I ŚREDNIO DŁUGIM ROZSTAWEM OSI POSZYCIE ŚCIANY BOCZ CZĘŚĆ DOL P ZA	26	195.00		

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX

STRONA 4

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Jarosław Chęś

USTALENIE ZAKRESU USZKODZEŃ		NR	PL20260416	05.05.2026*	
R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA		12 JC=1 RBG	CENA	= 90.00	PLN/RBG
NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE	KOD CZ	JC	OPER.	CENA	
63-5605 ZAX	WNEKĄ KOŁA WYMIENIĆ(ŚCIA BOCZ WYBUDOWANA SAMOCHÓD ZE ŚREDNIM ROZSTAWEM OSI OSPRZĘT DO WYMIANY POSZYCIA ŚCIANY BOCZ P WY/WB (ŚCIANA BOCZ P DLA ZDERZAKA TYL, LAMPA ZESPOLONA TYL P I LISTWY OCHRONNE ŚCIANY BOCZ WYBUDOWANE)	6	45.00		
63-5635 01	DODATEK DO WY/WB OSPRZĘTU ŚCIANY BOCZ P DLA SAMOHODU Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI OBEJMUJE: DRZWI PRZESUWNE, SZYNA PROWADZ ŚRO I USZCZELNIENIA DRZWI WY/WB	21	157.50		
88-2163 01	DODATEK DO LISTW OCHRONN T L WYMIENIĆ (POJAZD Z BOCZN ŚWIATŁAMI POZYCYJNYMI)	1	7.50		
72-1635 01	DODATEK DO WYMIANY DRZWI PRZESUWNYCH P (SAMOCHÓD DRZWIAMI PRZESUW ELEKTRYCZ)	2	15.00		
72-1633 01	DODATEK DO WYMIANY DRZWI PRZESUW P (FURGON Z OKNEM BOCZ)	24	180.00		
72-4888 01	OGRANICZNIK DRZWI ŚCIANY BOCZ P WYB/WBUD	3	22.50		
63-6626 01	DODATEK DO POSZYCIA ŚCIANY BOCZ TYL P (SAMOCHÓD Z DRZWIAMI 270 STOPNI)	2	15.00		
88-7567 01	OBEJMUJE: OTWÓR DLA OGRANICZNIKA WIERCIĆ FARTUCH PBŁOTNY P ZA OSIĄ TYL WYMIENIĆ	6	45.00		
88-2164 01	LISTWA OCHRONNA NA POSZYCIU P PRZED WNEKĄ KOŁA WYB/WBUD OBEJMUJE: EWTL BOCZNĄ LAMPĘ POZYCYJNĄ WYB/WBUD	2	15.00		
64-5169 01	POSZYCIE NAROŻNE KPL TYL GÓR L WYMIENIĆ (Z ŁĄCZNIKIEM) W POWIĄZANIU Z POSZYCIEM BOCZNYM I BOCZ L POSZYCIEM DACHU	72	540.00		
88-2163 01	DODATEK DO LISTW OCHRONN T P WYMIENIĆ (POJAZD Z BOCZN ŚWIATŁAMI POZYCYJNYMI)	1	7.50		
64-5701 01	POSZYCIE NAROŻA TYL DOL L WYMIENIĆ (W POWIĄZANIU Z POSZYCIEM BOCZ L) OBEJMUJE: CZĘŚĆ NOWĄ DOPASOWAĆ, WKLEIĆ I WSPAWAĆ	28	210.00		
64-5790 ZAX	WZMOC SŁUPKA NAROŻNEGO TYL L DOL WYMIEN (POSZYCIE NAROŻNE DOL WYBUDOWANE)	24	180.00		
64-5605 ZAX	OSPRZĘT DO WYMIANY POSZYCIA NAROŻNEGO TYL L WYB/WBUD OBEJMUJE: DRZWI TYŁU, USZCZELNIENIA DRZWI TYŁU, NAKŁADKA PROGU, LAMPA ZESPOLONA, OBIE LISTWY OCHRONNE ZA WNEKĄ KOŁA I ZDRZAK WYB/WBUD	23	172.50		
64-5169 01	POSZYCIE NAROŻNE KPL TYL GÓR P WYMIENIĆ (Z ŁĄCZNIKIEM) W POWIĄZANIU Z POSZYCIEM BOCZNYM	72	540.00		

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX

STRONA 5

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Jarosław Chęś

USTALENIE ZAKRESU USZKODZEŃ		NR	PL20260416	05.05.2026*	
R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA		12	JC=1 RBG	CENA = 90.00	PLN/RBG
NR POZ. KOD CZ	PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE	JC	OPER. CENA		
64-5794 ZAX	I BOCZ P POSZYCIEM DACHU WZMOC SŁUPKA NAROŻNEGO TYL P DOL WYMIEN (POSZYCIE NAROŻNE DOL WYBUDOWANE)	24	180.00		
64-5604 ZAX	OSPRZĘT DO WYMIANY POSZYCIA NAROŻNEGO TYL GÓR P WYB/WBUD (W POWIĄZANIU Z POSZYCIEM NAROŻA L) OBEJMUJE: DRZWI TYŁU I LAMPA ZESPOLONA WYB/WBUD	14	105.00		
72-1968 01	DODATEK DO WYMIANY P DRZWI TYL (SAMOCHÓD Z SZYBĄ DRZWI TYL P)	17	127.50		
64-5645 ZAX	DOD ZA WYB/WBUD OSPRZĘTU TYŁU (STOPIEN NA ZDERZAKU)	4	30.00		
88-8838 01	ZDERZAK TYLN KPL WYMIENIC (WYBUDOWANY) OBEJMUJE: PRZEMONTOWAC CZĘŚCI BOCZNE	1	7.50		
54-9650 01	CZUJN ASYSTENTA MARTWEGO KĄTA NA SŁUPKU TYL L WYB/WBUD LUB WYMIENIC	3	22.50		
72-4861 01	CIEGNO BOWDENA WZGL DRAZKI WYB/WBUD	12	90.00		
72-6710 01	WYKŁADZINA DRZWI TYŁU L WYB/WBUD	2	15.00		
72-2673 01	OBYDWA ZAWIASY DRZWI TYŁU L WYBUD/WBUD (DRZWI WYBUDOWANE)	3	22.50		
72-4875 01	BLOKADA WEWN DRZWI TYŁU L WYB/WBUD	6	45.00		
72-7940 ZAX	KANTENSCHUTZ AN DER HECKTUEER L WYBUDOWANIE/WBUDOWANIE	3	22.50		
BRAK NR	ZAMEK DOL WEW RYGLOWANIA DRZWI TYL L WYB/WBUD	3	22.50		
72-5510 01	GLASSCHEIBE AN DER HECKTUEER L WYMIANA	20	150.00		
72-6301 ZAX	UCHWYT LAMPY TABLICY REJSTR DRZWI TYL L WYB/WBUD	4	30.00		
72-6304 ZAX	DODATEK DO WYMIANY UCHWYTU LAMPY TABLICY REJESTRACYJNEJ (SAMOCHÓD PO MODERNIZACJI	2	15.00		
72-4886 01	NASTAWIAK OKNA DRZWI TYLN L WYB/WBUD	3	22.50		
88-3511 ZAX	OZNACZ MODELU (SPRINTER) NA DRZW TYL L WYB/WBUD	1	7.50		
72-6710 01	WYKŁADZINA DRZWI TYŁU P WYB/WBUD	2	15.00		
72-4808 01	INNENBETAETIGUNG DER HECKTUEER R WYBUD/WBUD (WYKŁADZ DRZWI WYBUDOWANA)	4	30.00		
72-2673 01	OBYDWA ZAWIASY DRZWI TYŁU P WYBUD/WBUD (DRZWI WYBUDOWANE)	3	22.50		
72-4059 01	ZAMEK DRZWI TYLNYCH P WYB/WBUD (WYKL DRZWI WYBUDOWANA)	5	37.50		
72-4571 01	ZACZEP ZAMKA DRZWI TYLN L WYB/WBUD	4	30.00		
72-4434 ZAX	ZAMEK GÓR WEW RYGLOWANIA DRZWI TYL P WYB/WBUD	3	22.50		
72-7325 01	KLAMKA ZE W DRZWI TYL P WYB/WBUD, WYMIENIC	2	15.00		
72-4437 ZAX	OBEJMUJE: EWTŁ BĘBENEK ZAMKA PRZEŁOŻYĆ ZAMEK DOL WEW RYGLOWANIA DRZWI TYL P	3	22.50		

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX

STRONA 6

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Jarosław Chęś

USTALENIE		ZAKRESU	USZKODZEŃ	NR	PL20260416	05.05.2026*		
R O B O C I Z N A		BAZA	CZASOWA	12	JC=1	RBG	CENA = 90.00	PLN/RBG
NR POZ.	PRACY /	PRACE	NAPRAWCZE	POJEDYNCZE	SCALONE		JC	OPER.
KOD CZ								CENA
			WYB/WBUD					
88-8804	ZAX		DODATEK DO ZDERZAKA PRZ WYB/WBUD				2	15.00
			(POJAZD ZE STOPNIEM DRZWI TYL)					
88-3501	01		GWIAZDA MERCEDESA NA DRZWIACH TYL P				3	22.50
			WYB/WBUD					
88-3511	ZAX		ZNAK FABRYCZNY NA DRZWIACH TYL P				1	7.50
			WYB/WBUD					
72-4886	01		NASTAWIAK OKNA DRZWI TYLN P WYB/WBUD				3	22.50
65-5814	01		POSZYCIE DACHU NADWOZIA T DO SRODKA				153	1147.50
			POJAZDU WYMIANA (DACH WYSOKI)					
88-8805	ZAX		DODATEK DO ZDERZAKA PRZ WYB/WBUD				1	7.50
			(POJAZD Z ROZSTAWEM OSI L2)					
65-5612	ZAX		OSPRZĘT DO WYMIANY POSZYCIA DACHU NAD-				9	67.50
			WOZIA TYŁ WYB/WBUD					
82-5375	01		DOD LAMPA "STOP" WYMIANA				3	22.50
40-8415	01		CENTRALNA ANTENA KOŁA TYL DLA UKŁADU				4	30.00
			KONTROLI CIŚNIENIA W OPONACH WYB/WBUD					
54-1015	ZAX		WYKONANIE PRAC ZABEZPIECZAJACYCH PRZED				1	7.50
			SPAWANIEM ELEKTRYCZNYM (PRZY NAPRAWIE)					
88-3816	01		BŁOTNIK PRZ L WYMIANA				10	75.00
35-1300	01		OŚ TYLNA WYB/WBUD				46	345.00
			OBEJMUJE: KOŁA I STRZEMIONA RESORÓW					
			WYB/WBUD, AMORTYZATORY I WAŁ NAPĘDOWY					
			JEDNOSTRONNIE ODŁĄCZYĆ/ UMCOWAĆ					
35-1700	01		HINTERACHSE TAUSCHEN				9	67.50
			(WYBUDOW)					
40-1650	01		DODATEK DO WYB/WBUD KOŁA				3	22.50
			SAMOCH Z UKŁADEM KONTROLI CIŚNIENIA OPON					
40-2410	01)		OPONA T L PRZEŁOŻENIE				3	22.50
			(KOŁO WYBUDOWANE)					
40-2410	01)		OPONA T P PRZEŁOŻENIE				3	22.50
			(KOŁO WYBUDOWANE)					
40-2410	01)		OPONA PRZEŁOŻENIE (OP SCAL)				3	22.50
40-2055	01		JEDNO KOŁO TYL L WYWAŻYĆ				2	15.00
40-2055	01		JEDNO KOŁO TYL P WYWAŻYĆ				2	15.00
0471			MASKA SILNIKA NAPRAWA				24*	180.00
2085			RAMA DRZWI PRZ L KPL NAPRAWA				60*	450.00
5733			NAKŁ WEW L SŁUPKA C NAPRAWA				12*	90.00
5737			SŁUPEK "C" W L NAPRAWA				24*	180.00
1000			NAPRAWA NOSZY NAPRAWA					3290.00*
1000			NAPRAWA ZABUDOWY NAPRAWA					#####*

97-4100	01)		UCHRONA ANTYKOROZYJNA CZESCI DOSPAWANYCH				1	7.50
			NALOZYC (POSZYCIE POD 2 DRZWIAMI L)					
97-4101	01)		POKRYCIE POWLOKA OCHRONNA CZESCI				2	15.00
			WSPAWANE (POSZYCIE BOCZNE S L)					

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX

STRONA 7

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Jarosław Chęś

USTALENIE ZAKRESU USZKODZEŃ	NR PL20260416	05.05.2026*
R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA	12 JC=1 RBG	CENA = 90.00 PLN/RBG
NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE KOD CZ	JC	OPER. CENA
97-4101 01) UNTERBODENSCHUTZ AN EINGESCHWEISSTEN CZESCI PRZYMOCOW (POSZYCIE BOCZNE T L)	2	15.00
97-4101 01) POKRYCIE POWLOKA OCHRONNA CZESCI WSPAWANE (POSZYCIE BOCZNE T P)	2	15.00
97-4100 01) UNTERBODENSCHUTZ AN EINGESCHWEISSTEN CZESCI PRZYMOCOW (POSZYCIE NAROZN T L)	1	7.50
97-4101 01) POKRYCIE POWLOKA OCHRONNA CZESCI WSPAWANE (PRACA UZUPELNIAJACA)	3	22.50
97-4500 01) POWLECZENIE SRODKIEM OCHRONNYM WYMIENIONYCH CZESCI MONTAZOWYCH (DO 50 DM KW)	3	22.50

L A K I E R O W A N I E (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 23.03.2026

KOD CZĘŚCI	OPERACJA	- LAKIER 1 WARSTW UNI	JC
0741	BLOTNIK PRZ L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	10
0749	BLOTNIK PRZ L DOL	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	6
1481	DRZWI PRZ L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	20
1781	DRZWI ODS L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	43
2355	PŁAT DACHU T	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	44
	Z DACHEM WYSOKIM		
2395	POSZYCIE TYŁU G ZEW	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	16
3081	DRZWI KOM ŁAD T L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	18
	(Z OKNEM)		
3082	DRZWI KOM ŁAD T P	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	18
	(Z OKNEM)		
3175	ZAWIAS GOR DRZWI T L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	6
3176	ZAWIAS GOR DRZWI T P	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	6
3185	ZAWIAS DOL DRZWI L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	6
3186	ZAWIAS DOL DRZWI P	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	6
5515	SŁUPEK D ZEW L GÓR	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	14
5516	SŁUPEK D ZEW P GÓR	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	14
5575	CZESC WEW POSZYC T L	LAK. WIERZCHNIE ST 2	5
5651	POSZ NAROZA T L D	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	10
5701	POSZYCIE D L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	11
	2. DRZWI L		
5717	SCIANA BOCZNA T L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	71
5718	SCIANA TYL P	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	71
5743	PŁAT DACH T L WYSO	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	29
	Z DACHEM WYSOKIM		
5744	PŁAT DACH T P WYSO	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	29
	Z DACHEM WYSOKIM		
5749	POSZYCIE ŚR L D	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	12
	PONIŻEJ LISTWY	PRZED WNEKĄ KOŁA	
5751	POSZYCIE T L D	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	9

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX

STRONA 8

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Jarosław Chęś

USTALENIE ZAKRESU USZKODZEŃ NR PL20260416 05.05.2026*

L A K I E R O W A N I E (według AZT)

PAINT PRICES AS AT : 23.03.2026

KOD CZĘŚCI	OPERACJA	- LAKIER 1 WARSTW UNI	JC
5752	PONIŻEJ LISTWY ZA KO ŁEM JEZDNYM POSZYCIE T P D	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	9
	PONIŻEJ LISTWY ZA KO ŁEM JEZDNYM		
5755	CZESC ZAM SLU NARO L	LAK. WIERZCHNIE ST 2	4
5756	CZESC ZAM SLU NARO P	LAK. WIERZCHNIE ST 2	4
5781	ŁĄCZN POSZYC NAROŻ L	LAK. WIERZCHNIE ST 2	4
5782	ŁĄCZN POSZYC NAROŻ P	LAK. WIERZCHNIE ST 2	4
0471	MASKA SILNIKA	ODNOWA LAKIERU	22
2085	RAMA DRZWI PRZ L KPL	ODNOWA LAKIERU	7

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE		KOSZT.MAT.
0741	BLOTNIK PRZ L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	292.58
0749	BŁOTNIK PRZ L DOL	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	46.20
1481	DRZWI PRZ L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	1008.63
1781	DRZWI ODS L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	2617.83
2355	PŁAT DACHU T	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	1142.52
2395	POSZYCIE TYŁU G ZEW	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	259.30
3081	DRZWI KOM ŁAD T L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	862.34
3082	DRZWI KOM ŁAD T P	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	862.34
3175	ZAWIAS GOR DRZWI T L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	38.50
3176	ZAWIAS GOR DRZWI T P	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	38.50
3185	ZAWIAS DOL DRZWI L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	38.50
3186	ZAWIAS DOL DRZWI P	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	38.50
5515	SŁUPEK D ZEW L GÓR	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	210.68
5516	SŁUPEK D ZEW P GÓR	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	210.68
5575	CZESC WEW POSZYC T L	LAK. WIERZCHNIE ST 2	153.78
5651	POSZ NAROZA T L D	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	81.03
5701	POSZYCIE D L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	121.55
5717	ŚCIANA BOCZNA T L	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	1977.13
5718	ŚCIANA TYL P	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	1977.13
5743	PŁAT DACH T L WYSO	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	664.45
5744	PŁAT DACH T P WYSO	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	664.45
5749	POSZYCIE ŚR L D	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	145.85
5751	POSZYCIE T L D	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	56.72
5752	POSZYCIE T P D	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	56.72
5755	CZESC ZAM SLU NARO L	LAK. WIERZCHNIE ST 2	11.53
5756	CZESC ZAM SLU NARO P	LAK. WIERZCHNIE ST 2	11.53
5781	ŁĄCZN POSZYC NAROŻ L	LAK. WIERZCHNIE ST 2	11.53
5782	ŁĄCZN POSZYC NAROŻ P	LAK. WIERZCHNIE ST 2	11.53
0471	MASKA SILNIKA	ODNOWA LAKIERU	719.34
2085	RAMA DRZWI PRZ L KPL	ODNOWA LAKIERU	37.86

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Jarosław Chęś

USTALENIE ZAKRESU USZKODZEŃ NR PL20260416 05.05.2026*

L A K I E R O W A N I E (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 23.03.2026

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ	JC	OPER.
WSPÓŁCZYNNIK 90.00 PLN/RBG		CENA
CZAS LAKIEROWANIA	528	
PRZYGOTOWANIE METAL	17	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :	545.0	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 12 JC/RBG :	654.0	4905.00
KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO		CENA
LAKIEROWANA NOWA CZĘŚĆ		13412.13
ODNOWA LAKIERU		757.20
LAKIEROWANIE WIERZCHNIE		199.90
STAŁA MATERIAŁOWA METAL		199.80
WSPÓŁCZYNNIK ODCHYLENIA 50.00 %		7284.52-

C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E CENNIK STAN : 01.05.2026 / 05

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
0281	ZDERZAK P	910 885 8100 9K83	2265.53
0351	PROW ZDERZ PRZ L	910 885 0400	89.75
0355	2 P NIT ROZPREŻ ZDERZ P	124 990 0492	23.30
0561	LAMPA ZESPOLONA P L	910 906 0000	1601.33
0715	LAMPA ZEWN PRZ L	910 906 7700	91.89
0741	BLOTNIK PRZ L	910 881 0000	886.48
0749	BLOTNIK PRZ L DOL	910 880 2800	279.01
0775	LISTWA T BLOTN PRZ L	910 690 0000 9K83	137.72
0841	NADKOLE PRZ L PRZ	907 684 2702	124.37
0843	SKORU WNK KOLA P L T	907 684 5505	124.37
0859	2 P NIT ROZPREŻNY L	+000 990 5492 9051	16.46
0897	FART P/BLOTNY PRZ L	910 889 0000 9051	156.15
1401	SZYBA CZOŁOWA	910 670 390064	3216.77
1411	2 ZEST NAPR SZYBY CZOL	000 989 4905 11	575.20
1415	6 P PODKŁADKI SZYBY CZOL	203 671 0197	81.42
1481	DRZWI PRZ L	910 720 2400	4708.67
1519	SZYBA DRZWI PRZ L	906 725 0210	939.97
1529	SZYBA TRÓJK PRZ L	910 725 1000	524.65
1565	KLAMK ZEWN DRZ PRZ L	910 760 3700 9B27	140.13
1577	ZAMEK DRZWI P L	907 720 0000	567.15
1673	PROWADNICA SZYBY L	910 725 0400	353.50
1679	USZCZ GOR DRZWI P L	910 727 0000	229.08
1681	LISTWA DRZWI P L	910 690 0200 9K83	424.17
1693	FOLIA OCHR DRZWI P L	907 727 0000	108.04
1739	OBUD LUSTERKA ZEWN L	910 811 4100	128.60
1741	STOPKA LUST ZEWN L	910 811 1700	627.62
1743	SZKŁO LUSTERKA G L	910 811 2900	298.06
1745	SILN LUSTERKA L	910 820 8200	296.10
1747	SZKŁO LUSTERKA D L	910 811 3700 68	221.83
1765	RAMA LUSTERKA L	910 811 3900	81.79

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX

STRONA 10

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Jarosław Chęś

USTALENIE ZAKRESU USZKODZEŃ NR PL20260416 05.05.2026*

C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E CENNIK STAN : 01.05.2026 / 05

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
1777	USZCZ WNEKI DRZWI PL	910 720 6400	303.57
1781	DRZWI ODS L	910 730 6301	6880.99
1823	SZYNA PROWAD SRO L	910 766 0700	594.92
1827	SZYNA PROWAD GOR L	910 766 1500	594.92
1863	PAŁĄK PODPIER DRZ TL	907 760 1000	154.72
1865	KLAM ZEW DRZ PRZES L	910 760 3900 9B27	140.13
1875	WTŁUM DRZWI ODSUW L	639 602 0380	61.94
1877	ZAMEK DRZWI L	910 730 3400	567.15
2131	1-K FARBA CYNK PROSZ	000 986 2800	327.59U
2309	LISTWA SLUPKA "B" L	910 690 6100 9K83	155.21
2331	LIS OCHR DRZ PRZES L	910 690 0600 9K83	768.55
2355	PŁAT DACHU T	906 657 1800	1131.27
2395	POSZYCIE TYŁU G ZEW	910 651 0200	785.95
2581	ZDERZAK T S	907 885 1200 9K83	1249.69
2587	ZDERZAK T L	907 885 5600 9K83	788.49
2591	2 P NIT ROZPREŻNY L	+201 990 0292 9051	14.40
2595	OSŁONA L ZDERZAKA T	910 880 3700 9K83	48.63
2599	NIT ROZPREŻNY L	910 991 0400	6.00
3011	EMBLEMAT PRODUCE TYL	907 817 2400	146.09
3081	DRZWI KOM ŁAD T L	907 740 5500	5471.67
3082	DRZWI KOM ŁAD T P	907 740 5400	5471.67
3085	ZEST KLEJ SZYBY T L	000 989 4905 11	287.60
3086	ZEST KLEJ SZYBY T P	000 989 4905 11	287.60
3087	4 P PODKŁADKI SZYBY TYL	163 742 0097	40.56
3088	4 P PODKŁADKI SZYBY TYL	163 742 0097	40.56
3089	USZCZ DRZWI TYLU	907 782 0000	167.49
3090	USZCZ DRZWI SCIANY T	907 725 0300	325.96
3091	SZYBA DRZWI T L	910 745 0200	1148.10
3092	SZYBA DRZWI T P	910 745 0300	1148.10
3100	KLAMKA DRZWI TYL	910 760 3900 9B27	140.13
3105	PAŁĄK PODPIER DRZ TP	910 760 6800	152.94
3107	UCHO ZAMYK TYL L	906 720 0004	55.00
3108	URUCHAM WEW DRZW T P	910 760 0600	128.08U
3109	OSŁO KLAMKI DRZWI T	910 760 3600 9B27	39.87
3110	OZNACZ TYPU SPRINTER	906 817 5600	162.55
3114	ZAMEK DRZW TYL GOR P	910 740 0000	567.15
3118	CIĘGNO GÓR DRZWI T P	910 760 0000	116.59
3119	CIĘGNO DOL DRZWI T L	907 760 0700	59.89
3123	CZÓP ŁOŻYSKA	910 760 0900	25.00
3124	PROW DRZWI TYL DOL	910 760 1000	49.57
3126	KABŁAK ZAMYK TYL P	910 743 0000	61.63
3127	ZAMEK DRZW TYL DOL L	910 740 0000	567.15
3128	NAPIS DRZWI TYŁU	906 817 7714	134.21
3131	KABŁAK ZAMYK TYL DOL	910 743 0600	61.63
3132	ZAMEK DRZWI T	910 740 7500	567.15
3133	URUCH DRZWI TYŁU L	906 740 0188	72.00
3134	KLAMKA ZEW DRZ TYL P	639 743 0172 9051	21.44
3175	ZAWIAS GOR DRZWI T L	910 740 8900	640.44
3176	ZAWIAS GOR DRZWI T P	910 740 9000	660.20

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX

STRONA 11

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Jarosław Chęś

USTALENIE		ZAKRESU		USZKODZEŃ		NR	PL20260416		05.05.2026*	
C Z Ę Ś C I		Z A M I E N N E				CENNIK STAN		: 01.05.2026 / 05		
KOD CZĘŚIŁOŚĆ		OKREŚLENIE		NUMER KATALOGOWY				CENA		
3185		ZAWIAS DOL DRZWI L		910 740 9500				704.47		
3186		ZAWIAS DOL DRZWI P		910 740 9600				528.39		
3192		DOD LAMPA STOP		910 906 6800				306.87		
3281		LAMPA TYLNA L		910 820 0000				622.55		
3282		LAMPA TYLNA P		910 820 0100				622.55		
3289		SWIATLO ODBLASK T L		910 820 4800				24.74		
3295		3	ZATRZASK MOCOWANIA L	910 988 0200				28.02		
3296		3	ZATRZASK MOCOWANIA P	910 988 0200				28.02		
3361		LAMPA TABL REJ L		906 906 2100				23.76		
3362		LAMPA TABL REJ P		906 906 2100				23.76		
3365		STOPIEN T		906 520 0331				1515.49		
3379		LISTWA UCHW DRZWI T		910 740 5700		9B51		149.87		
3684		FART P/BŁOTNY TYL P		907 889 1300		9051		175.50		
4813		WYKŁ DOL DRZWI TYL L		907 740 3900		9051		1277.95		
4814		WYKŁ DOL DRZWI TYL P		907 740 3600		9051		1277.95		
4941		CZUJNIK ŚWIATŁA		910 905 4600				490.07		
4985		NAKŁ WNEKI BAGAŻNIKA		910 686 2600		9051		176.62		
5511		LIST OCHR T ŚCIA BOC		910 690 6300		9K83		300.59		
5512		LIST OCHR T ŚCIA BOC		910 690 7800		9K83		300.59		
5515		SŁUPEK D ZEWN L GÓR		910 637 0200				838.11		
5516		SŁUPEK D ZEWN P GÓR		910 637 0300				668.21		
5575		CZESC WEW POSZYC T L		906 636 4760				1654.46		
5583		WZMOC L NADKOLA TYL		907 630 2300				887.68		
5591		MASA KLEJ_USZCZ		001 989 6420		00		149.43U		
5592		KLEJ 2-SKŁ POSZ NARO		012 989 1771		12		1499.65		
5595		MASA USZCZELNIAJĄCA		001 989 6420		00		149.43U		
5596		MASA USZCZEL SZEWN		005 989 6320		119678		193.79		
5651		POSZ NAROZA T L D		906 630 5100				543.03		
5658		LAMPA ZEWN T P		910 906 7700				91.89		
5701		POSZYCIE D L		906 637 4409				870.10		
5717		SCIANA BOCZNA T L		907 637 3500				2070.80		
5718		ŚCIANA TYL P		907 637 3800				2573.16		
5743		PŁAT DACH T L WYSO		910 637 2401				1204.97		
5744		PŁAT DACH T P WYSO		910 637 2501				1202.39		
5749		POSZYCIE ŚR L D		907 637 1300				508.41		
5751		POSZYCIE T L D		907 637 1500				1778.35		
5752		POSZYCIE T P D		907 637 1600				1778.35		
5755		CZESC ZAM SLU NARO L		906 636 0216				386.08		
5756		CZESC ZAM SLU NARO P		906 636 0316				386.08		
5761		LIST OCHR P ŚCIA BOC		910 690 6200		9K83		215.86		
5771		CZUJN MARTW KĄTA T L		907 900 6004				2095.01		
5781		ŁĄCZN POSZYC NAROŻ L		906 636 0422				1213.51		
5782		ŁĄCZN POSZYC NAROŻ P		906 636 0522				1213.51		
8853		CENA SZACUNKOWA		KALKULACJA						
8854		CENA ORYGINALNA		ZAMÓWIENIE						
9071		OS TYLNA KPL		000 350 0400				23908.60U		
9547		ANTENA TYL RDC		906 820 1075				564.74		
9549		CZUJN TYL L RDC		000 905 7205				367.30		
9550		CZUJN TYL P RDC		000 905 7205				367.30		

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX

STRONA 12

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
mail : kontakt@pzu.pl
Ekspert: Jarosław Chęś

USTALENIE ZAKRESU USZKODZEŃ NR PL20260416 05.05.2026*

C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E CENNIK STAN : 01.05.2026 / 05

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
9551	FELGA TYL L	:907 401 4800 9206	563.99
9552	FELGA T P	:907 401 4800 9206	563.99
9555	KOŁPAK KOŁA T L	906 401 0025 9B51	109.02
9556	KOŁPAK KOŁA T P	906 401 0025 9B51	109.02
9565	OPONA T L	235/65 R 16 C	516.60U
9566	OPONA T P	235/65 R 16 C	516.60U

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Jarosław Chęś

USTALENIE ZAKRESU USZKODZEŃ NR PL20260416 05.05.2026*

W A R T O Ś Ć K O Ń C O W A	PLN	PLN

KURS PRZELICZ : 1 EURO = 4.26940 PLN		
R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 12 JC = 1 RBG		
RAZEM 1715 JC X 90.00 PLN/RBG 12 862.50		
STAŁA ROBOCIZNA 199 130.00		
RAZEM ROBOCIZNA	211	992.50
K O S Z T Y D O D A T K O W E		
ZABEZP. ANTYK. PODW		
TOTAL 14 JC X 90.00 PLN/RBG 105.00		
RAZEM KOSZTY DODATKOWE		105.00
L A K I E R O W A N I E		
KOSZTY ROBOCIZNY 4 905.00		
KOSZTY MATERIAŁU 7 284.51		
RAZEM LAKIEROWANIE	12	189.51
C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E 113 048.43		
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE	113	048.43
W A R T O Ś Ć B E Z V A T	337	335.44

VAT 23.00 %		77 587.15
W A R T O Ś Ć Z V A T	414	922.59

W wyliczeniu zastosowano 50,0% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

Szkoda istotna: TAK

UUN - Uszkodzenie elementów układu nośnego

UUK - Uszkodzenie elementów układu kierowniczego

OBJAŚNIENIA:

U=CENA CZĘŚCI W ZŁ PRZEL Z EUR,NETTO CENY CZĘŚCI-CENY PRODUC./IMPORT.
 * = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA + = OKREŚLENIE NR KOLORU
 NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA : =CZĘŚĆ MOŻE BYĆ DOSTARCZ. LAKIER.
 ;=NR KATALOGOWY NIE DLA ZAMÓWIENIA KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA
 SPECYFIKACJA MODELI WG NR NADWOZIA)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC
 ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE LICENCJA 31909200
 (C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ
 T AUTOMOTIVE GMBH
 15.05.2026

USTALENIE ZAKRESU USZKODZEŃ NR PL20260416

Pojazd: MERCEDES-BENZ SPRINTER 907 419 CDI
 Numer rejestracyjny / VIN: CB688NC / W1V9076431P379614
 Data pierwszej rejestracji: 2021-11-15 Rok produkcji: 2021
 Przebieg (odczytany): 167 136 km

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU ZAKRESU USZKODZEŃ (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN.	DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
0281	ZDERZAK P	6146214002	PT	Pomoc Non Stop EQ-ELEMENT	452,25
0351	PROW ZDERZ PRZ L	3146214441	P	Pomoc Non Stop AUTO ELEMENTS	36,00
0355	NIT ŚLEPY L	2070160	PJ	Pomoc Non Stop B-SERIES	6,46
0561	LAMPA ZESPOLONA P L	S146212001	P	Pomoc Non Stop AUTO ELEMENTS	344,25
0715	LAMPA ZEWN T L	506519AE	PJ	Pomoc Non Stop HORPOL	11,13
0741	BLOTNIK PRZ L	3146210001	P	Pomoc Non Stop AUTO ELEMENTS	211,50
0749	BŁOTNIK PRZ L DOL	3146210071	P	Pomoc Non Stop AUTO ELEMENTS	119,25
0775	LISTWA T BLOTN PRZ L	50N40011	PJ	Pomoc Non Stop B-SERIES	21,63
0841	NADKOLE PRZ L PRZ	907 684 2702	O	Pomoc Non Stop MERCEDES-BENZ	94,52
0843	SKORU WNK KOLA P L T	907 684 5505	O	Pomoc Non Stop MERCEDES-BENZ	94,52
0859	KLIP P WYKŁ PROG P L	000 990 5492 9051	O	Pomoc Non Stop MERCEDES-BENZ	6,25
0897	FART P/BLOTNY PRZ L	3146210191	P	Pomoc Non Stop AUTO ELEMENTS	42,75
1401	SZYBA CZOŁOWA	NG4143473	P	Pomoc Non Stop NORDGLASS	1027,86
1411	ZEST NAPR DACHU SZKL	000 670 0100	P	Pomoc Non Stop ZESTAW KLEJU 30	24,00
1415	ZEST MOC SZYBY TYLN	203 671 0197	O	Pomoc Non Stop MERCEDES-BENZ	10,31
1481	DRZWI PRZ L	910 720 2400	O	Pomoc Non Stop MERCEDES-BENZ	3578,59
1519	SZYBA DRZWI PRZ L	5439LGSV3FD	Q	Pomoc Non Stop PILKINGTON	143,73
1529	SZYBA TRÓJK PRZ L	XI16690	P	Pomoc Non Stop XINYI	161,36
1565	KLAMK ZEWN DRZ PRZ L	6010-02-2247401P	PJ	Pomoc Non Stop BLIC	54,36
1577	ZAMEK DRZWI P L	907 720 0000	O	Pomoc Non Stop MERCEDES-BENZ	431,03
1673	PROWADNICA SZYBY L	910 725 0400	O	Pomoc Non Stop MERCEDES-BENZ	268,66
1679	USZCZ GOR DRZWI P L	910 727 0000	O	Pomoc Non Stop MERCEDES-BENZ	174,10
1681	LISTWA DRZWI P L	3146222201	P	Pomoc Non Stop AUTO ELEMENTS	66,75
1693	FOLIA OCHR DRZWI P L	907 727 0000	O	Pomoc Non Stop MERCEDES-BENZ	82,11
1739	OBUD LUSTERKA ZEWN L	50N454PE	P	Pomoc Non Stop B-SERIES	23,57
1741	STOPKA LUST ZEWN L	910 811 1700	O	Pomoc Non Stop MERCEDES-BENZ	476,99
1743	SZKLO LUSTERKA G L	6102-02-2247357P	PJ	Pomoc Non Stop BLIC	96,17
1745	SILN LUSTERKA L	910 820 8200	O	Pomoc Non Stop MERCEDES-BENZ	225,04
1747	SZKLO LUSTERKA D L	3146222125	P	Pomoc Non Stop AUTO ELEMENTS	61,50
1765	RAMA LUSTERKA L	8146222185	PJ	Pomoc Non Stop AUTO ELEMENTS	33,00
1777	USZ RAMY DRZWI PRZ L	910 720 6400	O	Pomoc Non Stop MERCEDES-BENZ	230,71
1781	DRZWI ODS L	910 730 6301	O	Pomoc Non Stop MERCEDES-BENZ	5229,55
1823	SZYNA PROWAD SRO L	910 766 0700	O	Pomoc Non Stop MERCEDES-BENZ	452,14

1827	SZYNA PROWAD GOR L	910 766 1500	0	Pomoc Non Stop	452,14
1863	PAŁĄK PODPIER DRZ TL	907 760 1000	0	MERCEDES-BENZ	
1865	KLAMKA DRZWI TYL	6010-02-2247410P	PJ	Pomoc Non Stop	117,59
1875	WYTŁUM DRZWI PRZ L	639 602 0380	0	MERCEDES-BENZ	
1877	ZAMEK DRZWI L	910 730 3400	0	Pomoc Non Stop	54,36
2131	1-K FARBA CYNK PROSZ	000 986 2800	0	BLIC	
2309	LISTWA SLUPKA B L	50N40031	PJ	Pomoc Non Stop	47,07
2331	LIS OCHR DRZ PRZES L	3146222211	P	MERCEDES-BENZ	
2355	PŁAT DACHU T	906 657 1800	0	Pomoc Non Stop	431,03
2395	POSZYCIE TYŁU G ZEW	910 651 0200	0	MERCEDES-BENZ	
2581	ZDERZAK T S	3146234003	P	Pomoc Non Stop	246,97
2587	ZDERZAK T L	3146234351	P	MERCEDES-BENZ	
2591	NIT 8 X 20MM	201 990 0292 9051	0	B-SERIES	
2595	OSŁONA L ZDERZAKA T	910 880 3700 9K83	0	Pomoc Non Stop	24,32
2599	NIT ROZPRĘŻNY L	910 991 0400	0	AUTO ELEMENTS	89,25
3011	EMBLEMAT PRODUCE TYL	907 817 2400	0	Pomoc Non Stop	859,77
3081	DRZWI KOM ŁAD T L	907 740 5500	0	MERCEDES-BENZ	
3082	DRZWI KOM ŁAD T P	907 740 5400	0	Pomoc Non Stop	597,32
3085	ZEST NAPR DACHU SZKL	000 670 0100	P	MERCEDES-BENZ	
3086	ZEST NAPR DACHU SZKL	000 670 0100	P	AUTO ELEMENTS	133,50
3087	PODKŁADKI SZYBY CZOŁ	163 742 0097	0	Pomoc Non Stop	61,50
3088	PODKŁADKI SZYBY CZOŁ	163 742 0097	0	AUTO ELEMENTS	
3089	USZCZ DRZWI TYLU	907 782 0000	0	Pomoc Non Stop	5,47
3090	USZCZ DRZWI SCIANY T	907 725 0300	0	MERCEDES-BENZ	
3091	SZYBA DRZWI T L	GLA200210	P	Pomoc Non Stop	36,96
3092	SZYBA DRZWI T P	GLA200212	P	MERCEDES-BENZ	
3100	KLAMKA DRZWI TYL	6010-02-2247410P	PJ	Pomoc Non Stop	4,56
3105	PAŁĄK PODPIER DRZ TP	910 760 6800	0	MERCEDES-BENZ	
3107	UCHO ZAMYK PRZ L	5065Z-21	P	Pomoc Non Stop	111,03
3108	URUCHAM WEW DRZW T P	910 760 0600	0	MERCEDES-BENZ	
3109	NAKŁ KLAMKI TYL L	910 760 3600 9B27	0	Pomoc Non Stop	4158,47
3110	OZNACZ TYPU SPRINTER	906 817 5600	0	MERCEDES-BENZ	
3114	ZAMEK DRZW TYL DOL L	910 740 0000	0	Pomoc Non Stop	4158,47
3118	CIĘGNO GÓR DRZWI T P	910 760 0000	0	MERCEDES-BENZ	
3119	CIĘGNO DOL DRZWI T L	907 760 0700	0	Pomoc Non Stop	24,00
3123	CZOP ŁOŻYSKA	910 760 0900	0	ZESTAW KLEJU 30	24,00
3124	PROW DRZWI TYL DOL	910 760 1000	0	Pomoc Non Stop	7,71
3126	KABLAK ZAMYK TYL L	910 743 0000	0	MERCEDES-BENZ	
3127	ZAMEK DRZW TYL DOL L	910 740 0000	0	Pomoc Non Stop	7,71
3128	NAPIS DRZWI TYŁU	906 817 7714	0	MERCEDES-BENZ	

3131	KABŁĄK ZAMYK TYL DOL	910 743 0600	0	MERCEDES-BENZ Pomoc Non Stop	46,84
3132	ZAMEK DRZWI T	910 740 7500	0	MERCEDES-BENZ Pomoc Non Stop	431,03
3133	ZAMEK RYGLOWANIA	906 740 0188	0	MERCEDES-BENZ Pomoc Non Stop	54,72
3134	KLAMKA WEW DRZ SKRZY	639 743 0172 9051	0	MERCEDES-BENZ Pomoc Non Stop	16,29
3175	ZAWIAS GOR DRZWI T L	6004-00-3548241P	PJ	MERCEDES-BENZ Pomoc Non Stop	128,51
3176	ZAWIAS GOR DRZWI T P	6004-00-3548242P	PJ	BLIC Pomoc Non Stop	128,51
3185	ZAWIAS DOL DRZWI L	6004-00-3548243P	PJ	BLIC Pomoc Non Stop	127,21
3186	ZAWIAS DOL DRZWI P	6004-00-3548244P	PJ	BLIC Pomoc Non Stop	129,87
3192	DOD LAMPA STOP	50N4910E	PJ	BLIC Pomoc Non Stop	75,23
3281	LAMPA TYLNA L	T146236001	P	L-SERIES Pomoc Non Stop	144,00
3282	LAMPA TYLNA P	5065884E	PJ	AUTO ELEMENTS Pomoc Non Stop	92,87
3289	SWIATLO ODBLASK T L	50N485-E	PJ	MARS Pomoc Non Stop	14,06
3295	ZATRZASK MOCOWANIA L	910 988 0200	0	L-SERIES Pomoc Non Stop	7,10
3296	ZATRZASK MOCOWANIA L	910 988 0200	0	MERCEDES-BENZ Pomoc Non Stop	7,10
3361	LAMPA TABL REJ P	579095EE	PJ	MERCEDES-BENZ Pomoc Non Stop	11,61
3362	LAMPA TABL REJ P	579095EE	PJ	L-SERIES Pomoc Non Stop	11,61
3365	STOPIEN T	5703-05-3547921P	PJ	L-SERIES Pomoc Non Stop	219,37
3379	LISTWA UCHW DRZWI T	910 740 5700 9B51	0	BLIC Pomoc Non Stop	113,90
3684	FART P/BŁOTNY TYL P	3146231192	P	MERCEDES-BENZ Pomoc Non Stop	51,75
4813	WYKŁ DOL DRZWI TYL L	907 740 3900 9051	0	AUTO ELEMENTS Pomoc Non Stop	971,24
4814	WYKŁ DOL DRZWI TYL P	907 740 3600 9051	0	MERCEDES-BENZ Pomoc Non Stop	971,24
4941	CZUJNIK ŚWIATŁA	910 905 4600	0	MERCEDES-BENZ Pomoc Non Stop	372,45
4985	NAKŁ WNĘKI BAGAŻNIKA	910 686 2600 9051	0	MERCEDES-BENZ Pomoc Non Stop	134,23
5511	LIST OCHR T ŚCIA BOC	910 690 6300 9K83	0	MERCEDES-BENZ Pomoc Non Stop	228,45
5512	LIST OCHR T ŚCIA BOC	910 690 7800 9K83	0	MERCEDES-BENZ Pomoc Non Stop	228,45
5515	SŁUPEK D ZEW L GÓR	910 637 0200	0	MERCEDES-BENZ Pomoc Non Stop	636,96
5516	SŁUPEK D ZEW P GÓR	910 637 0300	0	MERCEDES-BENZ Pomoc Non Stop	507,84
5575	CZESC WEW POSZYC T L	906 636 4760	0	MERCEDES-BENZ Pomoc Non Stop	1257,39
5583	WZMOC L NADKOLA TYL	907 630 2300	0	MERCEDES-BENZ Pomoc Non Stop	674,64
5591	MASA KLEJ_USZCZ	001 989 6420 00	0	MERCEDES-BENZ Pomoc Non Stop	112,65
5592	2 SKLAD KLEJ BOK L	012 989 1771 12	0	MERCEDES-BENZ Pomoc Non Stop	1139,73
5595	MASA KLEJ_USZCZ	001 989 6420 00	0	MERCEDES-BENZ Pomoc Non Stop	112,65
5596	MASA USZCZELNIAJĄCA	005 989 6320119678	0	MERCEDES-BENZ Pomoc Non Stop	147,28
5651	POSZ NAROZA T L D	906 630 5100	0	MERCEDES-BENZ Pomoc Non Stop	412,70
5658	LAMPA ZEWN T L	506519AE	PJ	MERCEDES-BENZ Pomoc Non Stop	11,13
5701	PROG DRZWI S L	906 637 4409	0	HORPOL Pomoc Non Stop	661,28
5717	SCIANA BOCZNA T L	907 637 3500	0	MERCEDES-BENZ Pomoc Non Stop	1573,81
5718	ŚCIANA TYL P	907 637 3800	0	MERCEDES-BENZ Pomoc Non Stop	1955,60
5743	POSZ DACHU BOCZ T L	910 637 2401	0	MERCEDES-BENZ Pomoc Non Stop	915,78

5744	POSZ DACHU BOCZ T P	910 637 2501	0	Pomoc Non Stop	913,82
5749	POSZYCIE ŚR L D	3146230059	P	MERCEDES-BENZ	85,50
5751	POSZYCIE T L D	3146230061	P	Pomoc Non Stop	130,40
5752	POSZYCIE T P D	3146230060	P	AUTO ELEMENTS	130,40
5755	CZESC ZAM SLU NARO L	906 636 0216	0	Pomoc Non Stop	293,42
5756	CZESC ZAM SLU NARO P	906 636 0316	0	MERCEDES-BENZ	293,42
5761	LIST OCHR P ŚCIA BOC	910 690 6200 9K83	0	Pomoc Non Stop	164,05
5771	CZUJN MARTW KĄTA T L	907 900 6004	0	MERCEDES-BENZ	1592,21
5781	ŁĄCZN POSZYC NAROŻ L	906 636 0422	0	Pomoc Non Stop	922,27
5782	ŁĄCZN POSZYC NAROŻ P	906 636 0522	0	MERCEDES-BENZ	922,27
8853	CENA SZACUNKOWA	KALKULACJA	0	Pomoc Non Stop	0,00
8854	CENA ORYGINALNA	ZAMÓWIENIE	0	MERCEDES-BENZ	0,00
9071	OS TYLNA KPL	07EA0494	PJ	Pomoc Non Stop	18668,41
9547	ANTENA PRZ RDC	906 820 1075	0	NRJ	429,20
9549	CZUJN CISP OPONY T L	F 026 C00 468	0	Pomoc Non Stop	76,13
9550	CZUJN CISP OPONY T L	F 026 C00 468	0	BOSCH	76,13
9551	FELGA KOLA ZAPAS	907 401 4800 9206	0	Pomoc Non Stop	428,63
9552	FELGA KOLA ZAPAS	907 401 4800 9206	0	MERCEDES-BENZ	428,63
9555	KOŁPAK KOŁA PRZ L	906 401 0025 9B51	0	Pomoc Non Stop	82,86
9556	KOŁPAK KOŁA PRZ L	906 401 0025 9B51	0	MERCEDES-BENZ	82,86
9565	OPONA T P	111743	P	Pomoc Non Stop	231,71
9566	OPONA T P	111743	P	KORMORAN	231,71
				Pomoc Non Stop	
				KORMORAN	

W TRAKCIE OGŁĘDZIN POJAZDU STWIERDZONO, ŻE:

- Uszkodzeniu uległy elementy, których prostota konstrukcji uzasadnia zastosowanie części alternatywnych
Dotyczy: ZDERZAK P, PROW ZDERZ PRZ L, NIT ŚLEPY L, LAMPA ZESPOLONA P L, LAMPA ZEWN T L, BŁOTNIK PRZ L, BŁOTNIK PRZ L DOL, LISTWA T BŁOTN PRZ L, FART P/BŁOTNY PRZ L, SZYBA CZOŁOWA, ZEST NAPR DACHU SZKL, SZYBA DRZWI PRZ L, SZYBA TRÓJK PRZ L, KLAMK ZEWN DRZ PRZ L, LISTWA DRZWI P L, OBUD LUSTERKA ZEWN L, SZKŁO LUSTERKA G L, SZKŁO LUSTERKA D L, RAMA LUSTERKA L, KLAMKA DRZWI TYL, LISTWA SLUPKA B L, LIS OCHR DRZ PRZES L, ZDERZAK T S, ZDERZAK T L, ZEST NAPR DACHU SZKL, ZEST NAPR DACHU SZKL, SZYBA DRZWI T L, SZYBA DRZWI T P, KLAMKA DRZWI TYL, UCHO ZAMYK PRZ L, ZAWIAS GOR DRZWI T L, ZAWIAS GOR DRZWI T P, ZAWIAS DOL DRZWI L, ZAWIAS DOL DRZWI P, DOD LAMPA STOP, LAMPA TYLNA L, LAMPA TYLNA P, SWIATLO ODBŁASK T L, LAMPA TABL REJ P, LAMPA TABL REJ P, STOPIEN T, FART P/BŁOTNY TYL P, LAMPA ZEWN T L, POSZYCIE ŚR L D, POSZYCIE T L D, POSZYCIE T P D, OS TYLNA KPL, OPONA T P, OPONA T P

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za robociznogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Koszt naprawy pojazdu przekracza jego wartość przed zdarzeniem. Odszkodowanie zostanie ustalone jako różnica pomiędzy wartością pojazdu przed wypadkiem a wartością

po wypadku (wartość uszkodzonego pojazdu). O ostatecznej wysokości odszkodowania poinformujemy odrębnym pismem.

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 25 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie zakresu uszkodzeń nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX